





軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査における超音波探傷試験規程 (JEAC4207-2008) 正誤表

No.	頁	条項番号	誤	正	備考
附属書 A 解説 A-1000 総 則					
1	附-64	解説 A-1200	 <p style="text-align: center;">(a) 端部エコー法 解説図-A-1200-5 欠陥深さ寸法測定精度</p>	 <p style="text-align: center;">(a) 端部エコー法 解説図-A-1200-5 欠陥深さ寸法測定精度</p>	本頁の図が上下逆。
2	附-64	解説 A-1200	 <p style="text-align: center;">(b) TOFD法 (10 mm) 解説図-A-1200-5 欠陥深さ寸法測定精度</p>	 <p style="text-align: center;">(b) TOFD法 (10 mm) 解説図-A-1200-5 欠陥深さ寸法測定精度</p>	本頁の図が上下逆。